



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Lavori di restauro, integrazione e finitura delle superfici della Cappella della Sindone di Torino

PROGETTO ESECUTIVO



Stazione Appaltante:  
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER IL PIEMONTE  
Segretario Regionale: Dott. Benedetto Luigi COMPAGNONI

Alta Sorveglianza:  
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO  
Soprintendente: Arch. Luisa PAPPOTTI

Responsabile Unico del Procedimento:  
Arch. Luca RINALDI - SOPRINTENDENTE SBAP LIGURIA

Progettista:  
Arch. Marina FEROGGIO - SBAP TORINO

Collaboratori:  
Arch. Daniela SALA - SBAP TORINO  
Arch. Silvia VALMAGGI - SBAP TORINO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  
Arch. Riccardo VITALE - SBAP TORINO

Stato attuale dopo la conclusione degli  
interventi di riabilitazione strutturale

TAV. 05

rev. aprile 2015

scala: -



foto n. 12: fastigio dell'occhio del bacino tronco settore SW



foto n. 15: occhio e arco del bacino tronco settore SW




foto n. 24: dettaglio intradossi archi cestello




foto n. 27: vista complessiva del cestello dal piano del grigliato



foto n. 11: occhio del bacino tronco settore W




foto n. 14: occhio del bacino tronco settore SE



foto n. 23: particolare di un arco del secondo sottolivello



foto n. 26: dettaglio dell'anello di chiave della stella



foto n. 10: arco del bacino tronco settore NW



foto n. 13: arco del bacino tronco settore NE - particolare



foto n. 22: archi cestello sottolivello 1



foto n. 25: particolare di un modiglione degli archi del cestello

Livello 2

Livello 4



foto n. 3: voltini e costoloni del cestello da reintonacare



foto n. 6: ingresso alla Cappella dalla Galleria della Sindone



foto n. 9: basamento lesena W'




foto n. 18: trabeazione loggiato settore SW



foto n. 21: panoramica archi e pennacchi dal piano del grigliato



foto n. 2: vista esterna della Cappella della Sindone



TAV. 1 - LIVELLI ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA DELLA SINDONE



foto n. 5: intradosso volta vestibolo NW



foto n. 8: intradosso volta vestibolo SW



foto n. 17: edicola loggiato settore E'



foto n. 20: panoramica pennacchi e archi dal piano grigliato



foto n. 1: vista voltini e costoloni del cestello



foto n. 4: vestibolo e scalone NW



foto n. 7: colonne consolidate vestibolo SW



foto n. 16: pilastri e colonne loggiato settore NW'



foto n. 19: pennacchio settore SW

Livello 1

Livello 3