

# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Lavori di restauro, integrazione e finitura delle superfici della Cappella della Sindone di Torino

### PROGETTO ESECUTIVO



Stazione Appaltante:

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER IL PIEMONTE Segretario Regionale: Dott. Benedetto Luigi COMPAGNONI

Alta Sorveglianza:

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO

Soprintendente: Arch. Luisa PAPOTTI

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Luca RINALDI - SOPRINTENDENTE SBAP LIGURIA

Progettista

Arch. Marina FEROGGIO - SBAP TORINO

Collaboratori:

Arch. Daniela SALA – SBAP TORINO Arch. Silvia VALMAGGI – SBAP TORINO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Riccardo VITALE - SBAP TORINO

## Analisi dei prezzi unitari

Predisposizione di tutte le misure di salvaguardia dell'esitente ivi comprese le integrazioni e i ripristini di quanto già in opera e le protezioni da realizzare in corrispondenza della pavimentazione dei due scaloni che portano al Duomo costituite dai seguenti strati:

- Telo di tessuto non tessuto del peso di gr. 300, con sovrapposizioni di 20 cm;

- Foglio di polietilene di spessore 0,4 mm, con sovrapposizioni sfalsate di 30 cm e risvolto sulle pareti per 15 cm

- rogino di polientiale di spessore 0,4 mini, con sovi apposizioni s'alsate di so cinte risvolto sune paren per 13 cm - tavolato di truciolare ignifugo, di spessore 20 mm realizzato con pannelli collegati mutuamente con elementi metallici avvitati. Sono inclusi la ferramenta occorrente, gli oneri di manutenzione, modifica, integrazione delle protezioni esistenti, gli oneri di discarica dei materiali rimossi e sostituiti e la rimozione finale delle protezioni provvisorie dei quattro gruppi scultorei.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	squadra tipo costituita da due operai								
	operaio specializzato	ore	0,20	€ 27,43		€ 5,49		100,00%	€ 5,49
	operaio qualificato	ore	0,20	€ 25,52		€ 5,10		100,00%	€ 5,10
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 10,59			
	Mezzi d'opera				€ 0,00	€ 0,00			
					2 0,00	2 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
01.P16.F00.020	Pannelli di trucciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo spessore mm 20	mq	1	€ 10,85	€ 8,73	€ 8,73			
01.P10.F55.010	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene dello spessore di mm 0,4	mq	1	€ 2,11	€ 1,70	€ 1,70			
01.P10.F58.010	Strato separatore in tessuto non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione: del peso di g 300 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro	mq	1	€ 1,88	€ 1,51	€ 1,51			
01.A09.G50.005	o di roccia, polistirolo, polluretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato	mq	3	€ 6,27	€ 5,04	€ 15,12		100,00%	€ 15,12
01.A19.C10.005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature	mq	0,033	€ 45,98	€ 36,99	€ 1,22		81,81%	€ 1,00
	Totale materiali					€ 28,28			
	SOMMANO						€ 38,87		
	TOTALE COSTI						€ 38,87		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 5,83		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	,,	10,00			}	€ 44,70		
	UTILE	%	10,00				€ 4,47		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 49,17		
	mq		86				€ 4.228,62		
			30						
	ARROTONDAMENTI						€ 28,62		
	TOTALE GENERALE	€/a corpo					€ 4.200,00	68,72%	€ 2.297,06

	Predisposizione di documentazione tecnico-descrittiva	, grafica e fotogi	rafica dell'interv	ento in conformi	ità alle prescrizio	oni di CSA e alle	disposizioni dell'Er	ite di tutela.	
4000									
AP02									
					PREZZO	IMPORTO			
Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	UNITARIO	PARZIALE al	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e	Importo NETTO
2013) e A.R.I. 2014				UNITARIO	detratte S.G. e U.I.	netto di S.G. e U.I.		U.I.	Manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
mercato	DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica digitale ad	ore	96,00	€ 28,79		€ 2.763,84		100,00%	€ 2.763,84
	alta risoluzione DOCUMENTAZIONE - Relazioni tecniche dettagliate								
mercato	dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e	ore	96,00	€ 28,79		€ 2.763,84		100,00%	€ 2.763,84
	metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate								
	RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievi geometrici			6.00.70				400,000	
mercato	dimensionali - diretti o indiretti - e relative restituzioni grafiche	ore	96,00	€ 28,79		€ 2.763,84		100,00%	€ 2.763,84
						€ 8.291,52			
						€ 0.271,32			
	Mezzi d'opera								
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Totale mezzi a opora					C 0,00			
	Materiali								
mercato	spese copisteria	a corpo	1	€ 400,00		€ 321,80			
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 321,80			
	SOMMANO						€ 8.613,32		
	TOTALE COSTI						€ 8.613,32		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 1.292,00		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 9.905,32	]	
	UTILE	%	10,00				€ 990,53	-	
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 10.895,85		
	ARROTONDAMENTI						€ 4,15		
	TOTALE GENERALE	f/a corno					£ 10 000 00	96,26%	£ 0 201 E2
1	TOTALE GENERALE	€/a corpo					€ 10.900,00	90,20%	€ 8.291,52

Presa in consegna delle casse entro cui sono conservati i frammenti riutilizzabili, loro movimentazione, trasporto dai magazzini di Moncalieri al cantiere, apertura e individuazione dei frammenti riutilizzabili da ricollocare in opera secondo le prescrizioni di CSA. AP03 PREZZO UNITARIO IMPORTO PARZIALE al Rif. Codice Regione % Manodopera PREZZO Importo NETTO Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014 QUANTITA' IMPORTO TOTALE al netto di S.G. e U.I. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO detratte S.G. e U.I. netto di S.G. e U.I. manodopera Mano d'opera estauratore 300,00 € 28,79 € 8.637,00 100,00% € 8.637,00 operaio specializzato ore € 27,43 € 0,00 operaio qualificato € 25,52 € 0,00 ore € 8.637,00 Totale mano d'opera Mezzi d'opera Movimentazione delle casse, carico su camion, trasporto dal deposito sito a Moncalieri al cantiere, scarico dal camion, movimtazione in cantiere € 5.000,00 € 4.022,53 € 4.022,53 25,00% € 1.005,63 mercato a corpo Totale mezzi d'opera € 4.022,53 Materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale materiali € 0,00 SOMMANO € 12.659,53 TOTALE COSTI € 12.659,53 SPESE GENERALI % 15,00 € 1.898,93 TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 14.558,46 10,00 € 1.455,85 TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE € 16.014,31

€/a corpo

ARROTONDAMENTI

TOTALE GENERALE

€ 14,31

76,17%

€ 9.642,63

€ 16.000,00

	Pulitura a secco e/o a umido di conci lapidei nuovi, incongruamente eseguite.	preceduta dall'a	bbassamento, o	ve necessario, o	di stuccature de	i giunti inidonee	per materiale,	granulometria,	colorazione e/o
AP04									
			Ι					1	
Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato  Totale mano d'opera	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mario d opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera								
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali				€ 0,00	€ 0,00			
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere complute								
02.P80.S05.010	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili	mq	1	€ 1,88	€ 1,49	€ 1,49		86,08%	€ 1,28
	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature non idonee per								
ARI 2014 015055a	materiale, granulometria e/o colorazione o incongruamente eseguite durante interventi precedenti o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni,	m	0,5	€ 44,53	€ 34,60	€ 17,30		82,00%	€ 14,19
	inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in malta relativamente coerente tra elementi o parti adiacenti								
	Table and a second de					6 10 70			
	Totale opere complute					€ 18,79			
	SOMMANO						€ 18,79		
	TOTALE COSTI						€ 18,79		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 2,82		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI UTILE	%	10.00				€ 21,61		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	76	10,00				€ 2,16		
	TOTALE CENEDALE	E/m~					בב ני	92 220/	C 1E 47
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 23,77	82,33%	€ 15,47

Intervento di preparazione di tutti i supporti lapidei originali consistente in:

• rimozione di tutti gli elementi incongrui presenti in situ (staffe e tasselli metallici di vecchi ancoraggi, residui di plastilina di precedenti operazioni di consolidamento e quant'altro presente sulle superfici d'intervento);

- accurata pulitura della superficie lapidea originale della Cappella con rimozione di tutti i depositi corenti e incoerenti presenti (residui dell'incendio, residui di precedenti lavorazioni, colature di resina, polvere, ecc), con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole morbide, spugne, stracci e, ove necessario, impiego di apposite gelatine atte a rimuovere il nero fumo e impiego di sistemi meccanici quali bisturi, scalpellini o microsabbiatrice per rimuovere le colature di resina, in modo che le superfici risultino perfettamente pulite e prive di residui di ogni tipo, avendo cura di non compromettere eventuali patine originali presenti, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta delle soluzioni idonee e dei tempi di applicazione: • abbassamento di precedenti stuccature inidonee per materiale, granulometria, colorazione e/o incongruamente eseguite;

- applicazione di impacchi solventi per rimuovere o attenuare i fenomeni di alterazione e recuperare quanto più possibile le cromie originali;
  e ventuale consolidamento corticale con silicato di etile in corrispondenza delle superfici lapidee originali alterate dall'incendio;
  e stuccatura e microstuccatura, in corrispondenza delle superfici lapidee originali, di forometrie, crepe e fessurazioni con eventuale ricostruzione di piccole porzioni mancanti con malta di calce naturale di idonea granulometria e

	<ul> <li>stuccatura e microstuccatura, in corrispondenza delle superfici lapidee originali, di forometrie, crepe cromia eventualmente pigmentata con terre naturali o polvere di marmo</li> </ul>	e fessurazioni d	on eventuale ric	costruzione di pi	ccole porzioni m	ancanti con ma	Ita di calce natu	rale di idonea gra	anulometria e
Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera				€ 0,00	€ 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
	Matteriali				€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
27.A05.D05.005	Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, elementi di sospensione e/o addossati alle superfici ecc Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal Fenomeno	mq	0,33	€ 16,00	€ 12,87	€ 4,25		99,15%	€ 4,21
ARI 2014 015022a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, quano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne: inclusi gli oner relativi alla canalizzacione delle acque di scarico e alla protezione delle de superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate	mq	0,5	€ 17,12	€ 13,30	€ 6,65		70,00%	€ 4,66
ARI 2014 015022c	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici molto lavorate	mq	0,5	€ 24,41	€ 18,97	€ 9,49		79,00%	€ 7,50
ARI 2014 015022d	decremento per superfici maggiori di 10 mq	%		10,00%		-€ 1,61			-€ 1,22
AP-M40	Pulizia conci lapidei dalla patina di nero funo con rimozione dei residui incoerenti presenti sulla superficie in vista con pennelli el aspiratore a bassa pressione, applicazione sulla superficie di apposita gelatina di lattice con carica di tensioattivi (tipo gilling art), rimozione della pellicola dopo un giorno di applicazione, lavaggio della superficie con acqua distillata, fisse finale di rifinitura dai residui di sporco con utilizzo di microsabbiatrice, bisturi, scalpellini e quant'altro necessario a rimuvovere anche le colature di resina, in modo che le superfici risultino perfettamente pulite e prive di	mq	0,1	€ 145,45	€ 117,02	€ 11,70		80,00%	€ 9,36
ARI 2014 015055a	necession o nimborere ari brie e Custature un testie, mino du cire aspejani notation per l'etitate le poire di residiut di ogni l'ho, avendo cura di non compromettere eventuali patihe originali presenti, indusi gli oner freativi alla preparazione del materiali, ai saggi per la sesita delle solutioni idonee e dei tempi di applicazione Rimozione meccinica e/o chimica di stuccature non idonee per materiale, granulometria e/o colorazione o incongruamente eseguite durante interventi precedenti o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate si ai nambienti esterni si la mabilenti interni, indusi gli oner i relativi al	m	0,33	€ 44,53	€ 34,60	€ 11,42		82,00%	€ 9,36
	consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in malta relativamente coerente tra elementi o aerti adiacenti Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la								
ARI 2014015041a	scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di anolicazione	mq	0,2	€ 210,73	€ 163,74	€ 32,75		88,00%	€ 28,82
ARI 2014 015041c	decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq	%		10,00%		-€ 3,28			-€ 2,88
02.P80.S68.010	Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di $l/m^2$ 0,3, misurato a vuoto per pieno,	mq	0,2	€ 5,93	€ 4,69	€ 0,94		46,80%	€ 0,44
02.P80.S70.010	esclusi i vuoti uouali o superiori a m² 4 Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2	mq	0,2	€ 3,82	€ 3,02	€ 0,60		45,45%	€ 0,27
ARI 2014015076b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: con malta di grassello e/o calce idraulica	mq	0,1	€ 87,32	€ 67,85	€ 6,79		93,00%	€ 6,31
27.A05.H10.010	Microstucatura di fessure, microfratture della superficie lapidea da eseguirsì a livello con matta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENN459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria: per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq	mq	0,1	€ 69,09	€ 55,58	€ 5,56		96,42%	€ 5,36
	Totale opere complute					€ 85,26			
	SOMMANO						€ 85,26		
	TOTALE COST.						C 0E 2/		
	TOTALE COSTI  SPESE GENERALI	%	15,00				€ 85,26		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	/0	15,00				€ 12,79		
	UTILE	%	10,00				€ 9,81		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 107,86		
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 107,86	84,67%	€ 72,19

ANALISI PREZZI UNITARI 5 di 20

	Pulitura e consolidamento dei frammenti da ricollocare	e in opera, con i	nterventi localizz	ati di microstuc	catura (livelli I, II	I, III, IV).			
AP06									
AI 00									
Rif. Codice Regione					PREZZO	IMPORTO		% Manodopera	
Piemonte 2014 (agg. dic	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	UNITARIO detratte S.G. e	PARZIALE al netto	IMPORTO TOTALE	al netto di S.G. e	Importo NETTO manodopera
2013) e A.R.I. 2014				UNITARIO	U.I.	di S.G. e U.I.		U.I.	manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera								
					€ 0,00	€ 0,00			
	Takala assaul dianan					6000			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole,								
ARI 2014 015022c	spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque	mq	0,288	€ 17,12	€ 13,30	€ 3,83		70,00%	€ 2,68
ART 2014 0130220	di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:	mq	0,200	C 17,12	C 13,30	C 3,03		70,00%	C 2,00
	per superfici molto lavorate								
	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,								
	concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o								
	carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la								
ARI 2014015041a	scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati	mq	0,072	€ 210,73	€ 163,74	€ 11,79		88,00%	€ 10,38
	mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con								
	scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione								
	Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra,								
00 000 010 010	marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite,							44.0004	
02.P80.S68.010	con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno,	mq	0,36	€ 5,93	€ 4,69	€ 1,69		46,80%	€ 0,79
	esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4								
02.P80.S70.010	Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di I/m² 0,2	mq	0,36	€ 3,82	€ 3,02	€ 1,09		45,45%	€ 0,50
	Microstuccatura di fessure, microfratture della superficie								
	lapidea da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o								
27.A05.H10.010	idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della	mq	0,18	€ 69,09	€ 55,58	€ 10,00		96,42%	€ 9,64
	malta idonea per colore e granulometria: per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq								
	Sulla Superficie fillo al 50 % iff i friq								
	Tatala anara sampiuta					€ 28,40			
	Totale opere compiute					€ 20,40			
	SOMMANO						€ 28,40		
	TOTALE COSTI						€ 28,40		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 4,26		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 32,66		
	UTILE	%	10,00				€ 3,27		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 35,93		
	n° frammenti	500					€ 17.965,00		
	ARROTONDAMENTI						€ 35,00		
							***		
	TOTALE GENERALE	€/a corpo					€ 18.000,00	84,47%	€ 11.995,00

Riadesione di frammenti di peso e dimensioni variabili, anche rilevanti, mediante resina epossidica e imperniatura, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle interfacce, alla predisposizione delle sedi per la posa dei perni, all'inserimento e solidarizzazione dei perni stessi, alla successiva rimozione degli eccessi di resina: con perni in acciaio inox (livelli I, II, III, IV).

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETT manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€0,00			
	Mezzi d'opera				€ 0,00	€ 0,00			
					2 0,00	C 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
ARI 2014 015066a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni variabili, anche significative, mediante resina epossidica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle interfacce, alla preparazione delle sedi per l'inserimento dei perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli eccessi di resina mediante imperniatura con perni in acciaio inox	cad	1	€ 87,74	€ 68,17	€ 68,17		77,00%	€ 5
	Totale opere compiute					€ 68,17			
	SOMMANO						€ 68,17		
	TOTALE COSTI						€ 68,17		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 10,23		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI UTILE	%	10,00				€ 78,40 € 7,84		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	70	10,00				€ 86,24		
	n° frammenti	500					€ 43.120,00		
	ARROTONDAMENTI						€ 120,00		

Rilievo topografico georeferenziato, modellazione e restituzione grafica 3D in corrispondenza di tutte quelle situazioni caratterizzate da consistenti mancanze di materiale, da particolare complessità delle modanature, da forti aggetti e distorsioni della geometria dell'apparato decorativo o comunque dalla mancanza di un numero sufficiente di punti di riferimento caratteristici originali, utili per effettuare la ricostruzione delle modanature (in particolare per quanto riguarda i conci appartenenti al bacino tronco-conico della Cappella): ricostruzione grafica tridimensionale delle parti mancanti, comprendente il rilievo topografico dei punti caratteristici, georeferenziazione alla rete topografica interna della cappella, rilievo laser scanner con apparecchiautra tipo "handyscan" dei singoli conci., il tutto come da prescrizioni di CSA.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	tecnico laureato	ore	240,00	€ 28,79		€ 6.909,60		100,00%	€ 6.909,6
	tecnico diplomato	ore	240,00	€ 27,43		€ 6.583,20		100,00%	€ 6.583,20
	Totale mano d'opera					€ 13.492,80			
	Mezzi d'opera								
mercato	nolo di PC con software e stampante laser a colori, nolo di attrezzature e strumenti handyscan e topografici	99	180	€ 273,97	€ 220,41	€ 39.673,80			
	Totale mezzi d'opera					€ 39.673,80			
	Materiali				€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere complute								
	Totale opere compiute					€ 0,00			
	SOMMANO						€ 53.166,60		
	TOTALE COSTI						€ 53.166,60		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 7.974,99		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 61.141,59	1	
	UTILE	%	10,00				€ 6.114,16		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 67.255,75		
	ARROTONDAMENTI						€ 5,75		
	TOTALE GENERALE	€/a corpo					€ 67.250,00	25,38%	€ 13.492,8
	-								

Integrazione volumetrica dei conci per mezzo di malta a colaggio comprendente: • predisposizione di idonea gabbia di armatura in acciaio inox (tondini di diametro 4 mm o superiore e lunghezza tale da garantire una profondità di ancoraggio alla muratura retrostante in laterizio non inferiore a 15-20 cm) inserita dopo aver praticato le opportune forometrie nel paramento prestando particolare attenzione e cura al fine di non arrecare danni e di non indurre sollecitazioni e fessurazioni nella pietra già consolidata durante i precedenti cantieri; • ricostruzione volumetrica in situ dell'elemento mancante o lacunoso sulla scorta del rilievo e in analogia ad altri conci aventi medesime caratteristiche, mediante l'uso di plastilina la cui duttilità e plasmabilità consentono di modellare in opera le porzioni mancanti, adattandosi perfettamente alla superficie preesistente, definendo i volumi e i dettagli dell'elemento originale anche in funzione del contesto (da sottoporre all'approvazione della DL prima di eseguire il calco);

- realizzazione del calco, con controforma in gesso o in scagliola o altro materiale, della porzione ricostruita in plastilina, avendo cura di predisporre idonei riferimenti e guide per assicurare il corretto riposizionamento della stessa, inclusi i necessari puntellamenti, sostegni e armature metalliche di rinforzo alla controforma stessa; rimozione della controforma e accurata asportazione della ricostruzione in plastilina dalla superficie lapidea; pulitura, rifinitura e trattamento con idoneo distaccante della parte interna della controforma e successivo riposizionamento in opera della stessa sulla base dei punti di riferimento precedentemente individuati, con predisposizione dei necessari puntellamenti provvisori; colaggio della malta attraverso la controforma e successiva vibratura; rimozione della controforma e successiva rimozione di tutti i residui di gesso, con cauto taglio dei perni che eventualmente fuoriuscissero dal volume finito del concio e stuccatura a livello dei fori con malta di idonea granulometria e cromia;
- rifinitura della ricostruzione mediante rimozione di eventuali imperfezioni, integrazione di piccole lacune, stuccature, microstuccature, levigatura della superficie finita e lavorazione a 'gradina' sulle porzioni superiori dei conci in analogia alla lavorazione degli elementi lapidei originali; trattamento di integrazione pittorica mimetica sulle porzioni ricostruite riproponendo le variazioni cromatiche della venatura del marmo originale.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	operaio specializzato per armatura	ore	2	€ 27,43		€ 54,86		100,00%	€ 54,86
	restauratore per calco in plastilina	ore	10	€ 28,79		€ 287,90		100,00%	€ 287,90
	restauratore per realizzazione controforma in gesso	ore	4	€ 28,79		€ 115,16		100,00%	€ 115,16
	operaio specializzato per rimoz controforma e plastilina	ore	1	€ 27,43		€ 27,43		100,00%	€ 27,43
	restauratore per rifinitura e ricollocamento controforma	ore	2	€ 28,79		€ 57,58		100,00%	€ 57,58
	operaio specializzato per colaggio	ore	1	€ 27,43		€ 27,43		100,00%	€ 27,43
	restauratore per rimozione controforma e rifinitura								
	ricostruzione secondo le prescrizioni di CSA, incluse lavorazioni di levigatura e finitura superiore a gradina	ore	1,5	€ 28,79		€ 43,19		100,00%	€ 43,19
	ricostruzioni e minegrazione pittorica mimetica sulle ricostruzioni con riproposizione delle variazioni cromatiche della venatura del marmo originale	ore	1,5	€ 28,79		€ 43,19		100,00%	€ 43,19
	Totale mano d'opera					€ 656,74			
	Mezzi d'opera								
01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, quali mole angolari, trapani e simili, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo di impiego	ore	2	€ 2,05	€ 1,65	€ 3,30			
	Totale mezzi d'opera					€ 3,30			
	Materiali Barre tonde lisce diam 4 mm in acciaio inossidabile di tipo AlSI								
01.P12.C05.005	304	kg	6,06	€ 5,32	€ 4,28	€ 25,94			
ARI2014 M13122	Plastilina	kg	30	€ 7,27	€ 5,65	€ 169,50			
01.P02.B60.005	Scagliola	q	0,2	€ 14,46	€ 11,63	€ 2,33			
mercato	Malta a colaggio appositamente formulata	kg	20	€ 5,59	€ 4,50	€ 90,00			
01.P21.G18.005	Pittura ai silicati di potassio stabilizzato	kg	0,5	€ 3,10	€ 2,49	€ 1,25			
	Totale materiali					€ 289,02	1		
	Opere complute								
01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile	mc	0,7	€ 8,12	€ 6,53	€ 4,57		70,42%	€ 3,22
	Totale opere compiute					€ 4,57			
	SOMMANO						€ 953,63		
	TOTALE COSTI						€ 953,63		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 143,04		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	,,,	.5,00				€ 1.096,67	1	
	UTILE	%	10,00				€ 109,67		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 1.206,34	1	
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 1.206,34	69,21%	€ 659,96

Integrazione volumetrica dei conci per mezzo di malta tixotropica comprendente: • stuccatura, microstuccatura e ricostruzione volumetrica di modesta entità dell'elemento lacunoso per analogia ad altri conci con medesime caratteristiche, modellando in opera per stati sovrapposti le mancanze, adattandosi perfettamente alla preesistenza e ripristinando i volumi e i dettagli mancanti dell'elemento originale, previa verifica che la superficie del concio da integrare sia perfettamente scevra da polveri, impurità e/o residui di plastilina e di resina; • cauto taglio di eventuali perni che fuoriuscissero dal volume finito del concio e stuccatura a livello dei fori con malta di idonea granulometria e cromia; • rifinitura dell'integrazione perfettamente aderente alla pietra originale, mediante rimozione di eventuali imperfezioni e accurata levigatura delle superfici finite; • trattamento di integrazione pittorica mimetica sulle porzioni ricostruite riproponendo le variazioni cromatiche della venatura del marmo originale.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore per applicazione e modellazione malta tixotropica per strati sovrapposti con cauto tagli dei perni di lunghezza eccessiva	ore	8	€ 28,79		€ 230,32		100,00%	€ 230,32
	restauratore per rifinitura ricostruzione secondo le prescrizioni di CSA, incluse lavorazioni di accurata levigatura delle superfici finite	ore	3	€ 28,79		€ 86,37		100,00%	€ 86,37
	restauratore per integrazione pittorica mimetica sulle ricostruzioni con riproposizione delle variazioni cromatiche della venatura del marmo originale	ore	1,5	€ 28,79		€ 43,19		100,00%	€ 43,19
	Totale mano d'opera					€ 359,88			
	Mezzi d'opera	ore			€ 0,00	€ 0,00			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
mercato	Malta tixotropica appositamente formulata	kg	10	€ 7,46	€ 6,00	€ 60,00			
01.P21.G18.005	Pittura ai silicati di potassio stabilizzato	kg	0,5	€ 3,10	€ 2,49	€ 1,25			
						€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00 € 61,25			
	Opere compiute								
ARI 2014015076b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, fori, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: con malta tixotropica	mq	0,1	€ 87,32	€ 67,85	€ 6,79		93,00%	€ 6,31
	Microstuccatura di fessure, microfratture della superficie lapidea da eseguiris a livello con malta tixotropica idonea per colore e granulometria: per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mg	mq	0,1	€ 35,92	€ 28,90	€ 2,89		94,20%	€ 2,72
	Totale opere complute					€ 9,68			
	SOMMANO						€ 430,81		
	TOTALE COSTI						€ 430,81		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 64,62		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 495,43		
	UTILE TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	%	10,00				€ 49,54 € 544,97		
	TO THE						C 344,77		
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 544,97	85,63%	€ 368,91

Ricostruzione integrale con malta a colaggio (come descritta alla voce AP09) di elementi decorativi con particolare valenza scultorea sulla scorta della modellazione già in possesso dell'Amministrazione: coppie dei fastigi dei tre occhi NW, E, W del bacino tronco-conico (livello II)

#### AP11

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	operaio specializzato per armatura	ore	18	€ 27,43		€ 493,74		100,00%	€ 493,74
	restauratore per realizzazione controforma in gesso	ore	30	€ 28,79		€ 863,70		100,00%	€ 863,70
	restauratore per rifinitura e ricollocamento controforma	ore	18	€ 28,79		€ 518,22		100,00%	€ 518,22
	operaio specializzato per colaggio	ore	6	€ 27,43		€ 164,58		100,00%	€ 164,58
	restauratore per rimozione controforma e rifinitura ricostruzione secondo le prescrizioni di CSA, incluse lavorazioni di levigatura e finitura superiore a gradina restauratore per integrazione pittorica mimetica sulle	ore	24	€ 28,79		€ 690,96		100,00%	€ 690,96
	ricostruzioni con riproposizione delle variazioni cromatiche della venatura del marmo originale	ore	30	€ 28,79		€ 863,70		100,00%	€ 863,70
	Totale mano d'opera					€ 3.594,90			
	Mezzi d'opera								
01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, quali mole angolari, trapani e simili, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo di impiego	ore	18	€ 2,05	€ 1,65	€ 29,70			
	Totale mezzi d'opera					€ 29,70			
	Materiali								
01.P12.C05.005	Barre tonde lisce diam 4 mm in acciaio inossidabile di tipo AISI 304	kg	36,36	€ 5,32	€ 4,28	€ 155,62			
01.P02.B60.005	Scagliola	q	1,14	€ 14,46	€ 11,63	€ 13,26			
	Malta a colaggio	kg	3120	€ 5,59	€ 4,50	€ 14.040,00			
mercato	Totale materiali	ĸg	3120	€ 3,37	€ 4,50	€ 14.208,88			
	Opere complute								
01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile	mc	2,4	€ 8,12	€ 6,53	€ 15,67		70,42%	€ 11,03
	Totale opere compiute					€ 15,67			
	SOMMANO						€ 17.849,15		
	TOTALE COCT						C 13 040 *5		
	TOTALE COSTI		45.00				€ 17.849,15		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 2.677,37		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	0,	10.00				€ 20.526,52		
	UTILE TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	%	10,00				€ 2.052,65 € 22.579,17		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 22.5/9,17		
	ARROTONDAMENTI						€ 0,83		
	TOTALE GENERALE	€/a corpo					€ 22.580,00	20,20%	€ 3.605,93

Consolidamento di elementi lapidei di qualunque dimensione e forma quali lesene, colonne, volte, trabeazioni, pilastri e similari, lesionati con presenza di fessure e microfessure, in assenza di evidenti distacchi e scollamenti di parti rimovibili manualmente o con piccoli utensili, da eseguirsi mediante l'iniezione delle fessure con resina epossidica bicomponente a bassa viscosità priva di solventi attraverso fori di diametro massimo 6 mm disposti lungo lo sviluppo della fessura e il successivo inserimento di perni di collegamento in acciaio inox diametro massimo 6 mm inseriti in fori diametro 8 mm e ancorati con resina epossidica (in numero non inferiore a 6 per concio).

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera	Importo NETTO manodopera
	Iniezione di fessure								
	Mano d'opera								
	squadra tipo costituita da due operai								
	operaio specializzato	ore	0,45	€ 27,43		€ 12,34		100,00%	€ 12,34
	operaio specializzato	ore	0,45	€ 27,43		€ 12,34		100,00%	€ 12,34
	Totale mano d'opera					€ 24,68			
	Mezzi d'opera								
01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, quali mole angolari, trapani e simili, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo di impiego	ore	0,3	€ 2,05	€ 1,65	€ 0,50			
prezzo di mercato	pompa manuale per iniezione	ore	0,3	€ 0,26	€ 0,21	€ 0,06			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,56			
	·								
	Materiali								
01.P23.F19.015	resina epossidica bicomponente pura - senza solventi per iniezioni a pressione	kg	1	€ 21,94	€ 17,65	€ 17,65			
	sfrido		1%	€ 21,94	€ 17,65	€ 0,18			
	Totale materiali			,		€ 17,83			
						,			
	SOMMANO	Euro/litro					€ 43,07		
	Inserimento di perni in acciaio inox Mano d'opera								
	squadra tipo costituita da due operai								
	operaio specializzato	ore/perno	0,30	€ 27,43		€ 8,23		100,00%	€ 8,23
	operaio specializzato operaio specializzato	ore/perno	0,30	€ 27,43		€ 8,23		100,00%	€ 8,23
	TOTALE MANO D'OPERA	оте/регио	0,30	€ 27,43		€ 16,46		100,00%	€ 0,23
	TOTALE IVIANO D'OPERA					€ 10,40			
	Mezzi d'opera								
	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,								
01.P24.H60.005	quali mole angolari, trapani e simili, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo di impiego	ore/perno	0,2	€ 2,05	€ 1,65	€ 0,33			
prezzo di mercato	pompa manuale per iniezione	ore	0,1	€ 0,26	€ 0,21	€ 0,02			
	Totale mezzi d'opera					€ 0,35			
	Materiali								
01.P23.F19.015	resina epossidica bicomponente pura - senza solventi per iniezioni a pressione	kg/litro	0,05	€ 21,94	€ 17,65	€ 0,88			
	sfrido	kg/litro	1%	€ 21,94	€ 17,65	€ 0,18			
	barra acciaio inox aisi 410 diam 6 mm	kg/perno	0,11	€ 4,35	€ 3,50	€ 0,39			
						€ 1,45			
	SOMMANO	Euro/perno							
	numero di barre per elemento	n°	6			€ 18,26	€ 109,56		
	SOMMANO						€ 152,63		
	TOTALE COSTI						C 1E2 /2		
	TOTALE COSTI	0/	15.00				€ 152,63		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 22,89		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	61	10.00				€ 175,52		
	UTILE	%	10,00				€ 17,55		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	Euro/elemento					€ 193,07		
	volume elemento lapideo di riferimento	mc .	0,2						
	TOTALE	Euro/mc					€ 965,35		
	TOTALE GENERALE	€/mc					€ 965,35	26,95%	€ 205,70
	. O ILL OCIVER ICE	[ C/ ///C					c 705,55	20,7070	C 203,70

Ricostruzione in sito di elementi lapidei di qualunque dimensione e forma quali lesene, trabeazioni, pilastri e similari, lesionati con presenza di fessure e di evidenti distacchi e scollamenti di parti rimovibili manualmente o con piccoli utensili, da eseguirsi mediante distacco delle parti fratturate fino al raggiungimento di una superficie di supporto idonea al rimontaggio delle parti precedentemente rimosse, mediante l'impiego di resina bicomponente tixotropica priva di solventi.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	importo Totale	% Manodopera	Importo NETTO Manodopera
	Mano d'opera squadra tipo costituita da due operai operaio specializzato operaio specializzato	ore/elemento	8,00 8,00	€ 27,43 € 27,43		€ 219,44 € 219,44		100,00% 100,00%	€ 219,44 € 219,44
	Totale mano d'opera Mezzi d'opera					€ 438,88			
	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, quali mole angolari, trapani e simili, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo di impledo	ore/elemento	8,00	€ 2,05	€ 1,65	€ 13,20			
	Totale mezzi d'opera Materiali					€ 13,20			
01.P23.F19.015	resina epossidica bicomponente tixotropica sfrido	kg	1 1%	€ 21,94 € 21,94	€ 17,65 € 17,65	€ 0,18			
	Totale materiali SOMMANO	Euro/elemento				€ 17,83	€ 469,91		
	TOTALE COSTI						€ 469,91		
	SPESE GENERALI TOTALE COSTI + SPESE GENERALI	%	15,00				€ 70,49 € 540,40		
	UTILE	%	10,00				€ 54,04		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	Euro/elemento	400				€ 594,44		
	volume elemento lapideo di riferimento TOTALE	dmc Euro/dmc	120				€ 4,95		
	TOTALE GENERALE	€/dmc					€ 4,95	93,46%	€ 3,66

Stuccatura dei giunti presenti tra tutti i conci e tra i conci e il paramento lapideo retrostante e/o l'apparato murario, in analogia ai giunti originali ancora conservati in situ e a quanto testimoniato dalla documentazione fotografica disponibile, utilizzando malte di calce di adeguate cromia, granulometria e lavorazione superficiale, previa adeguata campionatura. E' compreso nel prezzo l'abbassamento di tutte quelle stuccature recenti incoerenti o difformi da quanto sopra descritto, prestando tutte le necessarie cautele per non arrecare danno

agli spigoli dei conci.

Ove necessario le stuccature dovranno essere pigmentate con terre naturali o polvere di marmo o trattate mediante stesure di velature ai silicati di potassio opportunamente pigmentati al fine di raccordare cromaticamente i toni delle stuccature in relazione al contesto.

Le stuccature dovranno essere eseguite anche tra i singoli conci oggetto di integrazione.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera restauratore operaio specializzato operaio qualificato Totale mano d'opera	ore ore ore		€ 28,79 € 27,43 € 25,52		€ 0,00 € 0,00 € 0,00		100,00% 100,00% 100,00%	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
	Mezzi d'opera								
	Totale mezzi d'opera Materiali					€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
ARI 2014 015055a	Opere compiute  Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature non idonee per materiale, granulometria e/o colorazione o incongruamente eseguite durante interventi precedenti o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in malta relativamente coerente tra elementi o parti adiacenti	m	0,25	€ 44,53	€ 34,60	€ 8,65		82,00%	€7,09
02.P55.N48.010	Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo di paramento a vista, in analogia ai giunti originali	mq	1	€ 16,46	€ 13,01	€ 13,01		97,92%	€ 12,74
ARI 2014 015075a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gil oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulltura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): tra elementi o parti adiacenti	m	0,25	€ 20,50	€ 15,93	€ 3,98		84,00%	€3,34
ARI2014 015078	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e /o tra la pietra e le stuccature; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all' abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo  Totale opere compiute	mq	1	€ 52,73	€ 40,97	€ 40,97		65,00%	€ 26,63
	SOMMANO						€ 66,61		
	TOTALE COSTI  SPESE GENERALI  TOTALE COSTI + SPESE GENERALI  UTILE  TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	%	15,00 10,00				€ 66,61 € 9,99 € 76,60 € 7,66 € 84,26		
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 84,26	74,76%	€ 49,80

# Trattamento di finitura superficiale dei conci a base di silicati di potassio e/o di cere microcristalline pigmentate, diversificate in funzione dei supporti e a seconda della zona di intervento, atto a equilibrare e a raccordare cromaticamente i differenti materiali che risulteranno presenti all'interno della Cappella a restauro ultimato (conci lapidei originali, conci lapidei sostituiti, conci integrati e modellati con le malte).

#### AP15

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	importo Totale	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
Piemonte 2014 (agg. dic	Mano d'opera restauratore operaio specializzato operaio qualificato Totale mano d'opera  Mezzi d'opera  Totale mezzi d'opera  Materiali  Totale materiali  Opere compiute Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado: da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline pigmentate a pennello su superfici mediamente lavorate  Totale opere compiute  SOMMANO  TOTALE COSTI SPESE GENERALI TOTALE COSTI + SPESE GENERALI UTILE TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	u.M.  ore ore ore ore %	15,00 10,00	PREZZO UNITARIO  € 28,79  € 27,43  € 25,52	detratte S.G. e	netto di S.G. e	€ 33,40 € 35,01 € 38,41 € 38,42	al netto di S.G. e U.I. 100,00% 100,00%	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 42,25	50,99%	€ 17,03

Prove di laboratorio e controlli in sito secondo le prescrizioni di CSA su campioni individuati dalla DL: prove meccaniche a trazione e indagini ultrasoniche per la qualificazione delle malte, tomografie soniche per la verifica di idoneità delle integrazioni associate a prove a rottura ed esami endoscopici AP16 IMPORTO PREZZO % Manodopera al netto di S.G. e Rif. Codice Regione PREZZO UNITARIO IMPORTO TOTALE UNITARIO PARZIALE al Importo NETTO Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014 DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' detratte S.G. e netto di S.G. e manodopera U.I. U.I. U.I. Mano d'opera € 28,79 € 0,00 ore € 27.43 € 0.00 operajo specializzato ore operaio qualificato € 25,52 € 0,00 € 0,00 Totale mano d'opera Mezzi d'opera Totale mezzi d'opera € 0,00 Materiali € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 Totale materiali € 0,00 Opere compiute Prove di laboratorio e controlli in sito a campione: prove meccaniche a trazione e indagini ultrasoniche per la qualificazione delle malte, tomografie soniche per la verifica di idoneità delle integrazioni associate a prove a rottura ed esami a corpo € 29.500,00 € 23.732,90 € 23.732,90 20,00% € 4.746,58 endoscopici nella misura atta a effettuare le verifiche necessarie € 23.732,90 Totale opere compiute SOMMANO € 23.732.90 TOTALE COSTI € 23.732,90 SPESE GENERALL 15,00 € 3.559,94 TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 27.292,84 UTILE 10,00 € 2.729,28 TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE € 30.022,12 ARROTONDAMENTI € 22,12

€/a corpo

TOTALE GENERALE

€ 30.000,00

20.00%

€ 4.746,58

Pulitura, consolidamento, restauro e, ove necessario, stuccatura e integrazione degli intonaci presenti al I livello in corrispondenza dei due vestiboli e dei due scaloni di accesso al Duomo e al IV livello in corrispondenza degli intradossi dei voltini laterizi degli ultimi cinque ordini di archi del cestello, secondo le prescrizioni di CSA: pulitura di tutte le superfici intonacate mediante rimozione dei depositi superficiali con pennellesse morbide, spugne, impacchi localizzati di acqua deionizzata e/o di carbonato di ammonio e quant'altro atto a eliminare eventuali sali solubili e croste nere, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione idonea e dei tempi di applicazione. Intervento comprensivo di applicazione di biocida, ove necessario, ed esecuzione di indagini stratigrafiche atte a stabilire la sequenza stratigrafica degli intonaci e relative coloriture; consolidamento delle superfici, incluso il ristabilimento dell'adesione tra il supporto murario e l'intonaco mediante iniezioni di malta di calce idraulica per intonaci, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e alla successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici; stuccatura delle cadute degli strati di intonaco, attraverso l'applicazione di due o più strati di intonaco e integrazione delle lacune predisponendo tutti quei saggi atti a determinare la composizione della malta più idonea da adottarsi per colorazione e granulometria.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	· ·	oro.		£ 20 70		6000			
	restauratore	оге		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera								
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
					€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato								
	Sa osamento cauto di tratti di intoriaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica.	mq	1	€ 31,53	€ 24,92	€ 24,92		96,83%	€ 24,13
ARI 2014 055041a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione i-donei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, spe-cilli depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione	mq	1	€ 175,73	€ 136,54	€ 136,54		79,00%	€ 107,8:
ARI 2014 055031a	Disinfestazione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore, da valutare al mq di intervento, esclusi gli oneri relativi al fissaggio o alla velinatura di parti in pericolo di caduta: vegetazione superiore poco radicatata	mq	0,05	€ 40,88	€ 31,76	€1,59		95,00%	€ 1,5
02.P80.S66.010	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura	mq	1	€ 6,75	€ 5,34	€ 5,34		41,15%	€ 2,2
ARI 2014 055018a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into-naco mediante iniezioni di adesivi riemplitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva elimina-zione dell'eccesso di prodotto dalle superfici con malta idraulica	cad	1	€ 51,78	€ 40,23	€ 40,23		97,00%	€ 39,0:
	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione	mq	1	€ 40,78	€ 31,69	€ 31,69		84,00%	€ 26,6
ARI 2014 055044f	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi.	mq	1	€ 67,26	€ 52,26	€ 52,26		96,00%	€ 50,1
	Totale opere compiute					€ 267,65			
	SOMMANO						€ 267,65		
	TOTALE COSTI						€ 267,65		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 40,15		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 307,80		
	UTILE	%	10,00				€ 30,78		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 338,58		

Realizzazione di intonaco, eseguito con malta di calce idraulica previo il risanamento del supporto, comprensivo di applicazione di biocida ove necessario, su tutti i voltini e la muratura laterizia esterna del cestello accompagnata dalla riprofilatura e intonacatura degli intradossi, degli sguinci, delle spallette e delle cornici degli archi in corrispondenza dei serramenti del cestello sempre nel rispetto dei livelli finiti originari, ove ancora rinvenibili in situ, incluse le necessarie operazioni a cuci e scuci della muratura in mattoni e la rimozione dei laterizi posati provvisoriamente a quota davanzale atti a costituire barriera all'ingresso delle acque piovane all'interno della Cappella.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore	4.00	€ 25,52		€ 0,00		400.000/	5 00 00
	operaio comune per rimozione laterizi provvisori	ore	1,00	€ 23,00		€ 23,00		100,00%	€ 23,00
	Totale mano d'opera					€ 23,00			
	Mezzi d'opera								
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Makadali								
	Materiali				€ 0,00	€ 0,00			
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totala matariali					€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce								
	idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,								
01.A10.A20.050	delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della	mq	1	€ 43,49	€ 34,99	€ 34,99		86,80%	€ 30,37
	profilatura degli spigoli per una superficie complessiva di almeno m² 1 e spessori diversi superiori a cm 4								
02.P55.N20.010	Arricciatura su rinzaffo con grassello di calce dolce	mq	1	€ 26,60	€ 21,03	€ 21,03		98,74%	€ 20,77
	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su								
01.A10.B00.065	rinzaffo,in piano od in curva, anche con aggiunta di pigmenti naturali,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la	mq	1	€ 12,58	€ 10,12	€ 10,12		97,63%	€ 9,88
	profilatura degli spigoli								
	Disinfestazione di intonaci mediante applicazione di biocida e								
ARI 2014 055031a	rimozione manuale di vegetazione superiore, da valutare al mq di intervento, esclusi gli oneri relativi al fissaggio o alla	mq	0,05	€ 40,88	€ 31,76	€ 1,59		95,00%	€ 1,51
	velinatura di parti in pericolo di caduta: vegetazione superiore poco radicatata								
	pocordanata								
	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini,								
	di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei								
	materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in								
02.P90.U20.020	mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con	ml	1	€ 90,15	€ 71,26	€ 71,26		76,98%	€ 54,86
	malta idonea per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli								
	inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, larghezza della fascia d'intervento fino a 50 cm								
	Totale opere compiute					€ 138,99			
	SOMMANO						€ 161,99		
	TOTALE COSTI						€ 161,99		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 24,30	4	
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI UTILE	%	10,00				€ 186,29 € 18,63		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE	/0	10,00				€ 204,92	4	
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 204,92	86,67%	€ 140,39

Realizzazione di intonaco, eseguito con malta di calce idraulica previo il risanamento del supporto, comprensivo di applicazione di biocida ove necessario, sulle superfici laterali di tutti i costoloni esterni, avendo cura di rispettare i piani finiti originari ancora rinvenibili in situ, procedendo, ove gli spessori siano maggiori di 2,5 cm, all'applicazione per sottili strati successivi, compresa l'adozione di opportuni accorgimenti esecutivi, quali differenziazione della granulometria della malta, inserimento di rete o di armatura di sostegno o esecuzione con cazzuola dentata per i primi strati.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	importo Totale	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	operaio comune	ore		€ 23,00		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera								
	IMEZZI û OPELA								
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali				C 0.00	C 0 00			
					€ 0,00 € 0,00	€ 0,00			
					€ 0,00	€ 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	On are complists								
	Opere compiute								
ARI 2014 055031a	Disinfestazione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore, da valutare al mq di intervento, esclusi gli oneri relativi al fissaggio o alla velinatura di parti in pericolo di caduta: vegetazione superiore poco radicatata	mq	0,05	€ 40,88	€ 31,76	€ 1,59		95,00%	€ 1,51
01.A10.A20.050	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli per una superficie complessiva di almeno m² 1 e spessori diversi superiori a cm 4	mq	1	€ 43,49	€ 34,99	€ 34,99		86,80%	€ 30,37
02.P55.N20.010	Arricciatura su rinzaffo con grassello di calce dolce	mq	1	€ 26,60	€ 21,03	€ 21,03		98,74%	€ 20,77
01.A10.B00.065	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo,in piano od in curva, anche con aggiunta di pigmenti naturali,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli	mq	1	€ 12,58	€ 10,12	€ 10,12		97,63%	€ 9,88
	Totale opere compiute					€ 67,73			
	SOMMANO						€ 67,73		
	TOTALE COSTI						€ 67,73		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 10,16		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI		.,				€ 77,89	-	
	UTILE	%	10,00				€ 7,79		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 85,68	1	
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 85,68	92,32%	€ 62,53

Tinteggiatura e velatura con silicati di potassio adeguatamente pigmentati di tutti gli intonaci oggetto di intervento mediante il seguente ciclo di operazioni:

• stesura di tre mani di tinteggio minerale applicato a pennello, con pigmento, diluito in silicato di potassio liquido, esente da qualsiasi additivo organico (in particolare acrilico);

• velatura minerale a due passate, composta come sopra.

AP20

Protezione finale delle superfici intonacate oggetto di intervento mediante applicazione a pennello di idoneo protettivo non filmogeno trasparente, a base silossanica, dato sul supporto perfettamente stagionato.

Rif. Codice Regione Piemonte 2014 (agg. dic 2013) e A.R.I. 2014	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO detratte S.G. e U.I.	IMPORTO PARZIALE al netto di S.G. e U.I.	IMPORTO TOTALE	% Manodopera al netto di S.G. e U.I.	Importo NETTO manodopera
	Mano d'opera								
	restauratore	ore		€ 28,79		€ 0,00			
	operaio specializzato	ore		€ 27,43		€ 0,00			
	operaio qualificato	ore		€ 25,52		€ 0,00			
	operaio comune	ore		€ 23,00		€ 0,00			
	Totale mano d'opera					€ 0,00			
	Mezzi d'opera								
	Totale mezzi d'opera					€ 0,00			
	Materiali								
					€ 0,00	€ 0,00 € 0,00			
	Totale materiali					€ 0,00			
	Opere compiute								
	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato	mq	1	€ 15,87	€ 12,77	€ 12,77		71,72%	€ 9,16
27.A60.H25.005	Finitura superficiale di intonaci mediante velatura con resina- microemulsione addizionata con pigmenti naturali, debitamente lavorata da rendere la superficie anticata, e quanto altro occorrente per rendere il lavoro finito a regola d'arte	mq	1	€ 14,40	€ 11,58	€ 11,58		93,09%	€ 10,78
27.A60.F15.005	Protezione accurata di paramenti murari eseguita a qualsiasi altezza mediante l'applicazione di una prima mano di velatura ai silicati di potassio leggermente pigmentata ed una seconda con protettivo trasparente non filmogeno a base di silossani micromolecolari con materia attiva pari all'5%	mq	1	€ 8,31	€ 6,69	€ 6,69		78,73%	€ 5,27
	Totale opere complute					€ 31,04			
	SOMMANO						€ 31,04		
	TOTALE COSTI						€ 31,04		
	SPESE GENERALI	%	15,00				€ 4,66		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI						€ 35,70	+	
	UTILE	%	10,00				€ 3,57		
	TOTALE COSTI + SPESE GENERALI + UTILE						€ 39,27		
	TOTALE GENERALE	€/mq					€ 39,27	81,22%	€ 25,21